



UBERSICHTSPLAN

Sanierung und Umbau einer Gründerzeit Villa

Brandschutzplan 1. Obergeschoss

Legende Brandschutz

- notwendiger Treppenraum
- Aufzug
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweglänge 1. Rettungsweg
- Brandwand F90 A+M
- Wand feuerbeständig F90
- Wand feuerhemmend F30
- A nicht brennbar
- B I schwer entflammbar
- T30 Tür feuerhemmend
- RS Tür rauchdicht, selbstschließend
- RD Tür rauchdicht
- RWA Rauch- und Wärmeabzugsöffnung
- BMA Einbindung in die Brandmeldeanlage
- SIB Sicherheitsbeleuchtung
- F Tür mit Feststellrichtung
- Nachströmöffnung
- ☒ Bedienung Rauchableitungsanlage
- ☒ Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Tragende und aussteifende Konstruktionen sind grundlegend feuerbeständig auszuführen. Sie sind in den Zeichnungen nicht farbig dargestellt.

LEGENDE:

- Wände Mauerwerk, Bestand
- Wände Material unbekannt, Bestand
- Wände Mauerwerk, neu
- Wände Trockenbau, Bestand
- Abbruch